

АКТ

проверки состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз

« 16 » 05 2024 г

На основании: Положения о комиссии по безопасности управляющего совета № 78/11 от 28.04.2023 (далее комиссия УС), плана мероприятий по вопросам безопасности воспитанников

Цель: проверка по вопросу состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз

состав комиссии: Европейцева А.А., председатель комиссии УС, кооптированный член

Шошаева С.М., родитель, член комиссии УС

Веремейчик С.С., родитель, член комиссии УС

Преснякова Д.А., родитель, член комиссии УС

По результатам проверки установлено следующее:

1.Форма обеспечения физической охраны объекта Охрана объекта осуществляется: ООО ЧОО «Безопасный квартал», круглосуточная охрана. В составе 2 человека. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Объект оснащен системой охранной сигнализации, системой видеонаблюдения. Имеется прямая связь с органами МВД(ФСБ)организована с использованием кнопки экстренного вызова находящейся на посту охраны и в кабинете заведующего, имеется ручной металлодетектор.

2.Наличие:

2.1. Наличие плана эвакуации, наглядной информации о порядке действия при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, номера телефонов спасательных служб Имеются планы эвакуации расположенные на 1 и 2 этаже на всех путях эвакуации. Размещен на 2 этаже информационный стенд по антитеррористической безопасности, систематически транслируются видео ролики, раздаются памятки, буклеты.

В каждом кабинете имеются телефоны экстренных служб.

3.Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

3.1.Ограждение по периметру: территория ограждена металлическим забором высотой 3 метра забор целостный, без дефектов, имеются три входные калитки и один въезд для транспорта. Все входы оборудованы запирающим устройством. На центральной калитке установлена система управления контролем доступа.

3.2. Система видеонаблюдения: функционирует, Видеокамера -16 шт;

Возможность записи событий с фиксацией на электронный носитель со сроком хранения 30 суток, сервер расположен на посту охраны, доступ ограничен.

2.3. Кнопка тревожной сигнализации: В наличии. В работоспособном состоянии. Установлена на посту охраны.

2.4. Система охранной сигнализации: В наличии.

2.5. Система контроля управления доступом: В наличии

2.6. Металлодетекторы: В наличии, 1 шт., ручной металлодетектор, в рабочем состоянии.

2.7. Система оповещения: функционирует, оборудование для трансляции аудио ролика «Минута безопасности» осуществляется

2.8. Освещение периметра территории: В наличии. Светодиодные лампы «Супер Страйт», 19 шт.

2.9. Наличие резервных источников электропитания: В наличии – 2 шт.

2.10. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации:

В наличии автоматическая пожарная сигнализация, срабатывает с выдачей звукового оповещения в здании. Системы дымоудаления отсутствуют, не предусмотрено проектом.

В наличии 12 эвакуационных выходов расположенных на первом этаже: Второй этаж: 4 эвакуационных выходов. Все эвакуационные выхода имеют металлические двери с дверными замками сувальдного типа

Предложения: Замечаний нет

Члены комиссии: а.р. - Еврепейцева

И.И. - Шамаева С. И.

И.И. - Велесейкина С. С.

И.И. - Стрешникова Д. А.

ФИО, проводившего проверку, подпись